

## Zona industriale nel degrado **Mai partiti i lavori di restyling**

**sarno**

### ► SARNO

Zona industriale di Sarno tra incuria, dissesto ed inquinamento. I lavori finanziati dalla Regione Campania, due anni fa, non sono ancora partiti. Le strade dell'area Pip di via Ingegno, a Sarno, sono divenute oramai come quelle di un campo di guerra.

Si tratta dell'ennesima stagione estiva, in cui le arterie sono maggiormente percorse dagli automezzi, ha lasciato una superficie stradale in condizioni pessime. Addirittura, alcuni imprenditori, sarebbero pronti a chiedere un indennizzo all'ente municipale per gli immobili, siti a ridosso di strade ad elevata percorrenza di traffico pesante, per i danni patiti a causa delle continue vibrazioni provocate dal transito veicolare e dal cattivo stato della superficie stradale. A ciò si aggiunge l'assenza di una manutenzione ordinaria e l'assenza di una rete fognaria che vede ancora non funzionare

il collettore di recapito fissato dal piano di disinquinamento del Sarno. Poi smog, odori nauseabondi e rifiuti abbandonati in ogni dove completano un quadro a dir poco raccapricciante.

Le imprese e i residenti dell'area, auspicano che i lavori di miglioramento della zona Pip di Sarno, già appaltati dalla società in house "Agenzia per lo Sviluppo Territoriale della Valle del Sarno" possano partire in tempi brevi. L'aggiudicazione è avvenuta lo scorso maggio, con la firma del contratto tra il Municipio e la ditta incaricata che sarebbe avvenuta proprio nei giorni scorsi.

*(d.r.)*

©RIPRODUZIONE RISERVATA