

LO SCALO MARITTIMO » RESTYLING

Porto, 44 milioni di euro dal Mit

I fondi dovranno essere utilizzati sia per l'adeguamento di moli e banchine che per il dragaggio dei fondali



Una veduta del Porto commerciale di Salerno

se Line, Oceania Cruises e Regent Seven Seas Cruises) e di una flotta di oltre trenta navi. La maggior "fetta" dei finanziamenti, tuttavia, è destinata al dragaggio e al restyling del molo di Ponente: in questo caso sul piatto della bilancia ci sono 24 milioni e 700 mila euro, per l'adeguamento strutturale e l'escavo dei fondali del porto commerciale. Anche in questo caso la posta in gioco è piuttosto alta, perché adeguare i fondali significa consentire

l'ingresso di navi di dimensioni maggiori, come portacontainer ancora più grandi, che richiedono fondali più profondi. "Questo tipo di lavori permetterà allo scalo di rimanere competitivo sulla scena internazionale, integrandosi nella rete europea dei trasporti. Si tratta di investimenti concreti che il Governo Meloni ha saputo recuperare e indirizzare verso opere strategiche e immediatamente cantierabili". Lo ha dichiarato il sottosegretario al

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il senatore Antonio Iannone, commissario regionale del Partito in Campania. Per il porto di Napoli, sono previsti 4 milioni di euro per il completamento della cassa di colmata e il dragaggio dei fondali della Darsena di Levante e 13 milioni e 120 mila euro per il rafforzamento e la messa in sicurezza della diga foranea Duca d'Aosta.

Gaetano de Stefano

RIPRODUZIONE RISERVATA

LA CITTÀ DEI DISAGI

Stazione metro all'Arbostella Il degrado non trova soluzioni



L'acqua piovana all'interno della stazione metro all'Arbostella

Ennesimi disagi per i cittadini ed i turisti che a Salerno fruiscono della stazione della metro all'Arbostella. Quando piove, come registratosi nei giorni scorsi, gocciola molta acqua dal tetto. Poi l'allarme che suona continuamente perché forse avvisa del pericolo di allagamento. Ma non solo, la struttura presenta di-

versi nei. Un esempio? I sediolini sono arrugginiti e ne manca qualcuno. A volte il display non funziona, scoperte le basi delle colonne della copertura dove passano anche fili. Una situazione che impone immediati rimedi e che comunque cozza con l'immagine di Salerno città turistica.

RIPRODUZIONE RISERVATA